## 福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年6月 10 日 東京電力株式会社

#### <タービン建屋地下のたまり水の処理>

- ◇高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備及び貯蔵設備の工事状況
- •6/4~ 水処理装置通水試験中。

汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送中。

## [今後の予定]

•6/10~ セシウム吸着装置(キュリオン)単体試運転→除染装置(アレバ)単体試運転 →処理装置組み合わせ試運転→処理開始予定(6/15 目途)。

#### ◇トレンチ立坑・各建屋地下のたまり水の処理状況

_ • •		
号機	排出元→移送先	移送状況
2 号機	2号機トレンチ立坑 →集中廃棄物処理施設プロセス主建屋 (4/19 10:08~5/26 16:01、6/4 18:39~6/8 14:20、 6/8 18:03~) 2号機トレンチ立坑→2号機復水器 (6/3 18:39~6/4 12:28)	プロセス主建屋の水位増加量 6/10 7:00 現在 4,857mm (6/9 7:00 から 180mm 上昇)
3 号機	3号機タービン建屋  →集中廃棄物処理施設雑固体廃棄物減容処理建屋  (5/17 18:04~5/25 9:10)	雑固体廃棄物減容処理建屋の水位増加量 6/10 7:00 現在 3,003mm (6/9 7:00 から 12mm 上昇)
6 号機	6号機タービン建屋→仮設タンク  (5/1〜随時, 6/5 14:45〜6/8 18:00、6/9 9:00〜)	

#### ◇トレンチ立坑・タービン建屋の水位(6/10 7:00 時点)

	トレンチ立坑(グレーチング上面~水面まで)	タービン建屋		
1 号機	O.P. <+850mm (>3150mm) 6/9 7:00 と同じ	O.P.+4920mm 6/9 7:00 から変化なし		
2 号機	O.P.+3770mm (230mm) 6/9 7:00 から 17mm 下降	O.P.+3739mm 6/9 7:00 から 14mm 下降		
3 号機	O.P.+3794mm (206mm) 6/9 7:00 から 15mm 上昇	O.P.+3782mm 6/9 7:00 から 30mm 上昇		
4 号機	I	O.P.+3769mm 6/9 7:00 から 10mm 上昇		

- •1 号機原子炉建屋水位: 6/10 7:00 O.P.+4497mm 6/9 7:00 から 1mm 下降。
- •2,3 号機 ピット閉塞作業中

#### <放射性物質のモニタリング>

◇海水核種分析結果(参考値) 炉規/lifin濃剪度 1-131:40Bg/L, Cs-134:60Bg/L, Cs-137: 90Bg/L

採取場所		採取日 採取時間	濃度限度比(倍)		
		採取時間	ョウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一5~6 号放水口北側約 30m	6/9	8:25/13:40	ND/ND	0.62/0.62	0.21/0.37
福島第一1~4 号放水口南側約 330m	6/9	9:10/13:25	ND/ND	0.55/0.47	0.31/0.31
福島第二北放水口付近(福島第一から約10km)	6/9	8:20	ND	0.27	ND
楢葉町岩沢海岸付近(福島第一から約16km)	6/9	7:55	ND	0.23	ND
南相馬市原町区沖合約 3km*1	6/9	8:45/8:45	ND/ND	ND/ND	ND/ND
南相馬市小高区沖合約 3km*1	6/9	9:00/9:00	ND/ND	ND/ND	ND/ND
楢葉町岩沢海岸沖合約 3km*1	6/9	7:55/7:55	ND/ND	ND/ND	ND/ND
いわき市北部沖合約 3km*1	6/9	6:15/6:15	ND/ND	ND/ND	ND/ND
いわき市夏井川沖合約3km*1	6/9	5:55/5:55	ND/ND	0.09/ND	0.08/0.06
いわき市小名浜港沖合約3km*1	6/9	6:00/6:00	ND/ND	ND/ND	ND/ND
いわき市江名沖合約 3km*1	6/9	6:20/6:20	ND/ND	ND/ND	ND/ND
いわき市沼の内冲合約3km <sup>※1</sup>	6/9	5:40/5:40	ND/ND	ND/0.20	ND/0.12
いわき市豊間沖合約 3km*1	6/9	5:25/5:25	ND/ND	ND/ND	ND/ND

茨城県高戸小浜海岸沖合約 3km*1		8:43/8:41	ND/ND	ND/ND	ND/ND
茨城県久慈浜海岸沖合約 3km*1	6/8	8:50/8:48	ND/ND	ND/ND	ND/ND
茨城県大洗海岸沖合約 3km*1	6/8	13:40/13:36	ND/ND	ND/ND	ND/ND
茨城県平井海岸沖合約 3km*1	6/7	10:32/10:35	ND/ND	ND/ND	ND/ND
茨城県波崎海岸沖合約 3km*1	6/7	7:49/7:52	ND/ND	ND/ND	ND/ND
南相馬市小高区沖合約 8km*1	6/9	9:15/9:15	ND/ND	ND/ND	ND/ND
楢葉町岩沢海岸沖合約 8km*1	6/9	8:20/8:20	ND/ND	ND/ND	ND/ND

※1 分析結果 左の数値:上層、右の数値:下層

## <使用済燃料プールの冷却>

◇6/9 実績

【3 号機】13:42~15:31 燃料プール冷却材浄化系からの淡水・ヒドラジン注水実施。(約 55t)

◇6/10 予定 なし

◇その他

•5/31~ 2 号機使用済燃料プール循環冷却装置による冷却中。使用済燃料プール温度(5/31 17:00)70℃→(6/10 11:00)31℃

### <原子炉圧力容器への注入>

【1号機】淡水注入中(給水系:約5m³/h)。

6/10 11:00〈給水ノズル〉115.2℃ 〈原子炉圧力容器下部〉98.8℃

【2号機】淡水注入中(給水系:約5m³/h)

6/10 11:00〈給水ノズル〉108.8℃

【3 号機】淡水注入中(給水系:約11.5m³/h)。

6/10 11:00 〈原子炉圧力容器下部〉 188.1℃

【4号機】【共用プール】特に変化なし。

【5号機】【6号機】冷温停止中。特に変化なし。

# <1号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入>

- ◇窒素ガス封入
- ・4/7 1:31 仮設窒素発生装置を使用し窒素封入開始。 原子炉格納容器圧力(4/7 1:20)156.3→(6/10 14:00)132.3 kPaabs 約 42,400m³

# <その他>

- ・4/10~ 作業環境改善として遠隔操作による屋外の瓦礫撤去を継続実施。
- ・4/26~ 発電所構内飛散防止剤散布(6/9 約 8,750m²、6/10 厚生棟周辺、1/2号機タービン建屋外壁・屋根他約 11,750 m²で実施済)。
- •5/9~6/6 4 号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置準備工事実施。 6/7~ 鋼製支柱材搬入および組み立てを開始。
- •5/10~ 3号機原子炉建屋大物搬入口・建屋内のロボットによる瓦礫撤去作業を実施中。
- •5/13~ 1号機原子炉建屋カバーの設置に向けた準備工事開始。
- •5/30~ 循環型海水浄化装置の設置工事開始。
- •6/3~ 港湾関連施設の復旧工事を実施中。
- •6/9 3 号機原子炉格納容器への窒素封入作業の事前調査実施(原子炉建屋に入域し、 ダストサンプリング、y カメラによる線量測定等を実施)。
- •6/10 4号機原子炉建屋へ入域(使用済燃料プール循環冷却システム設置の事前調査)。