

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真1

東京電力株式会社
平成23年6月20日




計器用電源として使用(3ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月22日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真2

東京電力株式会社
平成23年6月20日



ライトの明かりを頼りに指示値を確認
(3ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月23日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真3

東京電力株式会社
平成23年6月20日



道路の陥没状況(4、11ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月11日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真4

東京電力株式会社
平成23年6月20日



セルフエアセット(5ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年5月4日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真5

東京電力株式会社
平成23年6月20日



津波で流されたタンク(11ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月17日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真6

東京電力株式会社
平成23年6月20日



消防車による注水(12ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月16日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真7

東京電力株式会社
平成23年6月20日



1号機原子炉建屋の爆発
(13ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月12日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真8

東京電力株式会社
平成23年6月20日



事務本館の被災状況(14ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月29日

「東北地方太平洋沖地震発生当初の 福島第一原子力発電所における 対応状況について」資料の写真9

東京電力株式会社
平成23年6月20日



爆発後の3号機の外観(35ページ)

撮影 : 東京電力株式会社
撮影日 : 平成23年3月21日