

福島第一原子力発電所 5号機仮設RHRSポンプ出口配管部漏えい状況

平成23年7月3日
東京電力株式会社



撮影日：平成23年7月3日7時30分頃
撮 影：東京電力株式会社