


水処理設備セシウム吸着塔(ベッセル)水抜き作業 概略図

平成23年9月1日
東京電力株式会社



弁閉でホースを外すべきところ、弁開で外したため
水がコネクタ部から噴き出し作業員にかかった。