

< 参考資料 >

平成23年9月24日

東京電力株式会社

写真でお示しする  
福島第一原子力発電所の現状

撮影日：平成23年8月17日～9月7日

撮 影：東京電力株式会社

# 写真リスト

## < 5号機屋内設備 >

- (1) 5号機高圧注水系タービン (原子炉建屋地下2階)  
平成23年8月24日 当社社員撮影
- (2) 5号機残留熱除去系ポンプ (B) (D)  
(原子炉建屋地下2階)  
平成23年8月26日 当社社員撮影
- (3) 5号機原子炉建屋天井クレーン  
平成23年8月25日 当社社員撮影
- (4) 5号機原子炉格納容器2階状況  
平成23年8月17日 当社社員撮影
- (5) 5号機ペDESTAL (原子炉本体基礎) 内  
平成23年8月17日 当社社員撮影
- (6) 5号機非常用ディーゼル発電機  
(タービン建屋地下1階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (7) 5号機湿分分離器 (3) (タービン建屋地下1階)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (8) 5号機湿分分離器ドレン配管サポート  
(タービン建屋地下1階)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (9) 5号機高圧タービン (タービン建屋2階)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (10) 5号機ほう酸水注入系ポンプ (A)  
(原子炉建屋4階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (11) 5号機制御棒水圧制御ユニット (原子炉建屋1階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (12) 5号機主蒸気隔離弁 (原子炉格納容器1階)  
平成23年8月17日 当社社員撮影

## < 6号機屋内設備 >

- (13) 6号機残留熱除去系ポンプ (C)  
(原子炉建屋地下2階)  
平成23年8月18日 当社社員撮影
- (14) 6号機非常用ディーゼル発電機 (A)  
(原子炉建屋地下1階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (15) 6号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機  
原子炉建屋地下1階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (16) 6号機非常用ガス処理系 (A) (B)  
(原子炉建屋3階)  
平成23年8月19日 当社社員撮影
- (17) 6号機低圧炉心スプレイ系ポンプ  
(原子炉建屋地下2階)  
平成23年8月18日 当社社員撮影
- (18) 6号機高圧炉心スプレイ系ポンプ  
(原子炉建屋地下2階)  
平成23年8月18日 当社社員撮影
- (19) 6号機ほう酸水注入系ポンプ (A) (原子炉建屋5階)  
平成23年8月24日 当社社員撮影
- (20) 6号機高圧復水ポンプ (タービン建屋地下1階)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (21) 6号機原子炉建屋天井クレーン  
平成23年8月24日 当社社員撮影
- (22) 6号機給水加熱器 (タービン建屋1階)  
平成23年8月25日 当社社員撮影
- (23) 6号機低圧タービン (タービン建屋2階)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (24) 6号機複合建屋地下2階  
平成23年8月23日 当社社員撮影

# 写真リスト

## < 5号機屋外設備 >

- (25) 5号機取水路  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (26) 5号機循環水ポンプ (B) (C)  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (27) 5号機スクリーン  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (28) 5号機海側法面  
平成23年8月25日 当社社員撮影
- (29) 5号機取水ケーブルピット  
平成23年8月25日 当社社員撮影
- (30) 5号機主変圧器  
平成23年8月24日 当社社員撮影
- (31) 5号機主排気筒基礎部  
平成23年9月7日 当社社員撮影
- (32) 5号機碍子洗浄タンク  
平成23年8月24日 当社社員撮影

## < 6号機屋外設備 >

- (33) 6号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機  
海水系ポンプ  
平成23年8月23日 当社社員撮影
- (34) 6号機スクリーン廻り  
平成23年8月28日 当社社員撮影
- (35) 6号機逆洗弁ピット  
平成23年8月22日 当社社員撮影
- (36) 6号機主変圧器  
平成23年8月24日 当社社員撮影

## < 5, 6号機側屋外設備 >

- (37) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影
- (38) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影
- (39) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影

# 5号機（屋内設備）

(1)



(1) 5号機高圧注水系タービン（原子炉建屋地下2階）  
平成23年8月24日 当社社員撮影

(2)




(2) 5号機残留熱除去系ポンプ（B）（D）（原子炉建屋地下2階）  
平成23年8月26日 当社社員撮影

(3)



(3) 5号機原子炉建屋天井クレーン  
平成23年8月25日 当社社員撮影

(4)



(4) 5号機原子炉格納容器2階状況  
平成23年8月17日 当社社員撮影

## 5号機（屋内設備）

(5)



(5) 5号機ペDESTAL（原子炉本体基礎）内  
平成23年8月17日 当社社員撮影

(6)



(6) 5号機非常用ディーゼル発電機（タービン建屋地下1階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影

(7)



(7) 5号機湿分離器（3）（タービン建屋地下1階）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(8)



(8) 5号機湿分離器ドレン配管サポート（タービン建屋地下1階）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

## 5号機（屋内設備）

(9)



(9) 5号機高圧タービン（タービン建屋2階）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(10)



(10) 5号機ほう酸水注入系ポンプ（A）（原子炉建屋4階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影

(11)



(11) 5号機制御棒水圧制御ユニット（原子炉建屋1階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影

(12)



(12) 5号機主蒸気隔離弁（原子炉格納容器1階）  
平成23年8月17日 当社社員撮影

# 6号機（屋内設備）



(13)

(13) 6号機残留熱除去系ポンプ（C）（原子炉建屋地下2階）  
平成23年8月18日 当社社員撮影



(14)

(14) 6号機非常用ディーゼル発電機（A）（原子炉建屋地下1階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影



(15)

(15) 6号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（原子炉建屋地下1階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影



(16)

(16) 6号機非常用ガス処理系（A）（B）（原子炉建屋3階）  
平成23年8月19日 当社社員撮影

## 6号機（屋内設備）

(17)



(17) 6号機低圧炉心スプレイ系ポンプ（原子炉建屋地下2階）  
平成23年8月18日 当社社員撮影

(18)



(18) 6号機高圧炉心スプレイ系ポンプ（原子炉建屋地下2階）  
平成23年8月18日 当社社員撮影

(19)



(19) 6号機ほう酸水注入系ポンプ（A）（原子炉建屋5階）  
平成23年8月24日 当社社員撮影

(20)



(20) 6号機高圧復水ポンプ（タービン建屋地下1階）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

## 6号機（屋内設備）

(21)



(21) 6号機原子炉建屋天井クレーン  
平成23年8月24日 当社社員撮影

(22)




(22) 6号機給水加熱器（タービン建屋1階）  
平成23年8月25日 当社社員撮影

(23)



(23) 6号機低圧タービン（タービン建屋2階）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(24)



(24) 6号機複合建屋地下2階  
平成23年8月23日 当社社員撮影

# 5号機（屋外設備）

(25)



(25) 5号機取水路  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(26)



(26) 5号機循環水ポンプ（B）（C）  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(27)



(27) 5号機スクリーン  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(28)



(28) 5号機海側法面  
平成23年8月25日 当社社員撮影

# 5号機（屋外設備）

(29)



(29) 5号機取水ケーブルピット  
平成23年8月25日 当社社員撮影

(30)



(30) 5号機主変圧器  
平成23年8月24日 当社社員撮影

(31)



(31) 5号機主排気筒基礎部  
平成23年9月7日 当社社員撮影

(32)



(32) 5号機碍子洗浄タンク  
平成23年8月24日 当社社員撮影

## 6号機（屋外設備）

(33)



(33) 6号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系ポンプ  
平成23年8月23日 当社社員撮影

(34)



(34) 6号機スクリーン廻り  
平成23年8月28日 当社社員撮影

(35)



(35) 6号機逆洗弁ピット  
平成23年8月22日 当社社員撮影

(36)



(36) 6号機主変圧器  
平成23年8月24日 当社社員撮影

## 5, 6号機側（屋外設備）

(37)



(37) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影

(38)



(38) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影

(39)



(39) 5, 6号機消火配管  
平成23年8月22日 当社社員撮影