


# 福島第一原子力発電所3号原子炉建屋 機器ハッチ開口部の状況

- 平成23年10月12日、3号機原子炉建屋機器ハッチ開口部のダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
- 撮影時のカメラの位置は、おおよその位置



撮 影：東京電力株式会社  
撮影日：平成23年10月12日



福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋5階配置図