




大型クレーン解体作業時の発災状況

<参考資料>
平成23年10月29日
東京電力株式会社

作業状況




マスト解体後
ワイヤー束が落ちて当たる




落下したワイヤ-(28mm)の束は
約120m束(30m×4本) 約432kg

現場状況写真



作業場所



物揚げ場

