

【参考資料】

蒸発濃縮装置からの漏えい状況

平成23年12月4日
東京電力株式会社




蒸発濃縮装置(建屋内)



漏えい箇所の様子(その1)



漏えい箇所の様子(その2)



蒸発濃縮装置付近の側溝

撮影日:平成23年12月4日
撮 影:東京電力株式会社