

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月8日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月8日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,183 mm (1月8日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 3,166 mm (1月8日7時から2 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,087 mm (1月8日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,156 mm (1月8日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,125 mm (1月8日7時から15 mm上昇)	O.P.+ 3,112 mm (1月8日7時から13 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,226 mm (1月8日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,291 mm (1月8日7時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,391 mm (1月8日7時から10 mm上昇)	O.P.+ 3,130 mm (1月8日7時から4 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,153 mm (初期値からの増加量4,370 mm, 1月8日7時から14 mm上昇) O.P.+ 3,558 mm (初期値からの増加量4,284 mm, 1月8日7時から158 mm下降) O.P.+ 4,450 mm (床面からの水位654 mm, 1月8日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況			タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋・高温焼却炉建屋） 移送停止中 (1月8日9時27分～)	タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋・高温焼却炉建屋） 移送停止中 (1月8日9時31分～)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月20日8時58分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 1月4日14時48分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。