

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月28日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月28日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,103 mm (1月28日7時から25 mm上昇)	O.P.+ 3,044 mm (1月28日7時から1 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,728 mm (1月28日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,075 mm (1月28日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,973 mm (1月28日7時から22 mm上昇)	O.P.+ 2,971 mm (1月28日7時から5 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,230 mm (1月28日7時から5 mm下降)	O.P.+ 3,223 mm (1月28日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,263 mm (1月28日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 2,999 mm (1月28日7時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,108 mm (初期値からの増加量5,325 mm, 1月28日7時から30 mm下降) O.P.+ 2,325 mm (初期値からの増加量3,051 mm, 1月28日7時から126 mm下降) O.P.+ 4,462 mm (床面からの水位666 mm, 1月28日7時から9 mm上昇)		
滞留水の移送状況			移送停止中	移送停止中	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 1月17日18時45分 ~ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月24日15時03分 ~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。