

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月10日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月10日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,134 mm (2月9日16時から変化なし)	O.P.+ 3,072 mm (2月9日16時から12 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,932 mm (2月9日16時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,097 mm (2月9日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,000 mm (2月9日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,978 mm (2月9日16時から8 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,322 mm (2月9日16時から12 mm下降)	O.P.+ 3,278 mm (2月9日16時から4 mm上昇)	O.P.+ 3,308 mm (2月9日16時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,000 mm (2月9日16時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 2,744 mm (初期値からの増加量3,961 mm, 2月9日16時から65 mm下降) O.P.+ 2,865 mm (初期値からの増加量3,591 mm, 2月9日16時から65 mm下降) O.P.+ 4,554 mm (床面からの水位758 mm, 2月9日16時から16 mm上昇)		
滞留水の移送状況			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施 (2月7日14時14分～ 2月10日8時21分)	移送停止中	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 1月30日13時47分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月6日13時33分～2月10日8時39分 運転 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	第二セシウム吸着装置において、処理流量に低下傾向が見られることから、本日8時39分に同装置を一時停止し、フィルタの洗浄を実施。 本日8時45分、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋へ移送開始。				

水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。