

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月22日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機	
滞留水の水位 (3月22日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,204 mm (3月22日7時から15 mm下降)	O.P.+ 3,097 mm (3月22日7時から2 mm下降)		
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,051 mm (3月22日7時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,142 mm (3月22日7時から16 mm下降)	O.P.+ 3,055 mm (3月22日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,063 mm (3月22日7時から3 mm下降)	
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,467 mm (3月22日7時から15 mm下降)	O.P.+ 3,337 mm (3月22日7時から20 mm下降)	O.P.+ 3,133 mm (3月22日7時から5 mm下降)	O.P.+ 3,081 mm (3月22日7時から4 mm下降)	
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,855 mm (初期値からの増加量6,072 mm, 3月22日7時から51 mm下降) O.P.+ 3,191 mm (初期値からの増加量3,917 mm, 3月22日7時から142 mm上昇) O.P.+ 4,372 mm (床面からの水位576 mm, 3月22日7時から11 mm上昇)			
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機	
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月20日10時14分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月19日8時41分～)		
		5・6号機				
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(3月22日10時00分～ 3月22日16時00分)		
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月16日14時58分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月21日12時05分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項						

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。