

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月15日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月15日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,086 mm (11月14日16時から33 mm下降)	O.P.+ 3,106 mm (11月14日16時から9 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,947 mm (11月14日16時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,115 mm (11月14日16時から29 mm下降)	O.P.+ 3,025 mm (11月14日16時から10 mm上昇)	O.P.+ 2,987 mm (11月14日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,495 mm (11月14日16時から16 mm下降)	O.P.+ 3,381 mm (11月14日16時から30 mm下降)	O.P.+ 3,192 mm (11月14日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,987 mm (11月14日16時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,223 mm (初期値からの増加量5,440 mm, 11月14日16時から87 mm下降) O.P.+ 2,740 mm (初期値からの増加量3,466 mm, 11月14日16時から45 mm上昇) O.P.+ 4,257 mm (床面からの水位461 mm, 11月14日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (11月11日10時05分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (11月8日12時31分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月3日9時00分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月15日8時28分～ 停止中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、11月15日8時28分に同装置を一時停止。				