

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月28日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月28日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,114 mm (12月28日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 3,043 mm (12月28日7時から11 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,727 mm (12月28日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,128 mm (12月28日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,895 mm (12月28日7時から8 mm下降)	O.P.+ 2,929 mm (12月28日7時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,099 mm (12月28日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 3,384 mm (12月28日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,078 mm (12月28日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,937 mm (12月28日7時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,673 mm (初期値からの増加量4,890 mm, 12月28日7時から2 mm上昇) O.P.+ 2,640 mm (初期値からの増加量3,366 mm, 12月28日7時から15 mm下降) O.P.+ 4,271 mm (床面からの水位475 mm, 12月28日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(12月28日10時00分～ 12月28日15時00分)		
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月27日17時49分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。