

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月8日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月8日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,959 mm (1月7日16時から40 mm上昇)	O.P.+ 3,051 mm (1月7日16時から18 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,739 mm (1月7日16時から変化なし)	O.P.+ 2,989 mm (1月7日16時から34 mm上昇)	O.P.+ 2,901 mm (1月7日16時から24 mm下降)	O.P.+ 2,933 mm (1月7日16時から18 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,004 mm (1月7日16時から1 mm下降)	O.P.+ 3,250 mm (1月7日16時から35 mm上昇)	O.P.+ 3,092 mm (1月7日16時から25 mm下降)	O.P.+ 2,944 mm (1月7日16時から13 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,719 mm (初期値からの増加量4,936 mm, 1月7日16時から4 mm上昇) O.P.+ 2,401 mm (初期値からの増加量3,127 mm, 1月7日16時から5 mm下降) O.P.+ 4,272 mm (床面からの水位476 mm, 1月7日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月8日8時25分～ 停止中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、1月8日8時25分に同装置を一時停止。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。