

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月22日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月22日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,178 mm (1月21日16時から40 mm下降)	O.P.+ 3,077 mm (1月21日16時から12 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,747 mm (1月21日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,171 mm (1月21日16時から35 mm下降)	O.P.+ 2,961 mm (1月21日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,942 mm (1月21日16時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,176 mm (1月21日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,459 mm (1月21日16時から31 mm下降)	O.P.+ 3,162 mm (1月21日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 2,949 mm (1月21日16時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,946 mm (初期値からの増加量6,163 mm, 1月21日16時から147 mm上昇) O.P.+ 2,846 mm (初期値からの増加量3,572 mm, 1月21日16時から131 mm上昇) O.P.+ 4,276 mm (床面からの水位480 mm, 1月21日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (1月20日13時31分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (1月18日13時48分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月15日9時00分～ 停止中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。