

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月6日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月6日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,205 mm (5月5日16時から45 mm上昇)	O.P.+ 2,899 mm (5月5日16時から17 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,735 mm (5月5日16時から4 mm上昇)	O.P.+ 3,200 mm (5月5日16時から40 mm上昇)	O.P.+ 2,746 mm (5月5日16時から20 mm下降)	O.P.+ 2,791 mm (5月5日16時から16 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,303 mm (5月5日16時から17 mm上昇)	O.P.+ 3,484 mm (5月5日16時から41 mm上昇)	O.P.+ 2,965 mm (5月5日16時から20 mm下降)	O.P.+ 2,805 mm (5月5日16時から15 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,370 mm (初期値からの増加量5,587 mm, 5月5日16時から3 mm上昇) O.P.+ 2,737 mm (初期値からの増加量3,463 mm, 5月5日16時から7 mm下降) O.P.+ 4,336 mm (床面からの水位540 mm, 5月5日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日17時08分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月2日12時10分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。