

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月3日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月3日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,993 mm (6月2日16時から31 mm下降)	O.P.+ 3,037 mm (6月2日16時から12 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,793 mm (6月2日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 2,940 mm (6月2日16時から25 mm下降)	O.P.+ 2,925 mm (6月2日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,900 mm (6月2日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,280 mm (6月2日16時から22 mm下降)	O.P.+ 3,255 mm (6月2日16時から26 mm下降)	O.P.+ 3,163 mm (6月2日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,903 mm (6月2日16時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,480 mm (初期値からの増加量5,697 mm, 6月2日16時から2 mm上昇) O.P.+ 1,822 mm (初期値からの増加量2,548 mm, 6月2日16時から19 mm下降) O.P.+ 4,353 mm (床面からの水位557 mm, 6月2日16時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (5月28日13時44分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日17時20分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月28日14時16分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。