

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月27日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月27日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,996 mm (6月26日16時から55 mm上昇)	O.P.+ 2,997 mm (6月26日16時から14 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,848 mm (6月26日16時から3 mm上昇)	O.P.+ 2,943 mm (6月26日16時から48 mm上昇)	O.P.+ 2,860 mm (6月26日16時から32 mm下降)	O.P.+ 2,870 mm (6月26日16時から2 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,265 mm (6月26日16時から46 mm上昇)	O.P.+ 3,245 mm (6月26日16時から48 mm上昇)	O.P.+ 3,097 mm (6月26日16時から33 mm下降)	O.P.+ 2,877 mm (6月26日16時から3 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,577 mm (初期値からの増加量5,794 mm, 6月26日16時から3 mm上昇) O.P.+ 1,289 mm (初期値からの増加量2,015 mm, 6月26日16時から26 mm下降) O.P.+ 4,368 mm (床面からの水位572 mm, 6月26日16時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (6月26日14時00分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月27日8時24分~ 停止中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、6月27日8時24分に同装置を一時停止。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。