

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（10月26日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月26日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3, 297 mm (10月26日7時から5 mm上昇)	O.P. + 3, 376 mm (10月26日7時から1 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 3, 315 mm (10月26日7時から19 mm上昇)	O.P. + 3, 261 mm (10月26日7時から4 mm上昇)	O.P. + 3, 234 mm (10月26日7時から7 mm下降)	O.P. + 3, 186 mm (10月26日7時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4, 754 mm (10月26日7時から8 mm上昇)	O.P. + 3, 361 mm (10月26日7時から2 mm上昇)	O.P. + 3, 337 mm (10月26日7時から14 mm下降)	O.P. + 3, 176 mm (10月26日7時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3, 826 mm (初期値からの増加量5, 043 mm, 10月26日7時から2 mm上昇) O.P. + 3, 370 mm (初期値からの増加量4, 096 mm, 10月26日7時から15 mm上昇) O.P. + 4, 291 mm (床面からの水位495 mm, 10月26日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋） 移送実施中 (10月25日10時58分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (10月22日14時53分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月23日9時50分～ 運転中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 10月22日17時52分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	・9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント（バキュームによる強制的な排水設備）からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。