

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月3日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月3日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,010 mm (11月3日7時から45 mm下降)	O.P. + 3,243 mm (11月3日7時から22 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 3,317 mm (11月3日7時から9 mm上昇)	O.P. + 3,019 mm (11月3日7時から37 mm下降)	O.P. + 3,126 mm (11月3日7時から26 mm上昇)	O.P. + 3,031 mm (11月3日7時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,267 mm (11月3日7時から24 mm下降)	O.P. + 3,137 mm (11月3日7時から38 mm下降)	O.P. + 3,212 mm (11月3日7時から33 mm上昇)	O.P. + 3,028 mm (11月3日7時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,607 mm (初期値からの増加量4,824 mm, 11月3日7時から147 mm下降) O.P. + 3,518 mm (初期値からの増加量4,244 mm, 11月3日7時から7 mm下降) O.P. + 4,296 mm (床面からの水位500 mm, 11月3日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
	—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (11月2日9時57分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (10月22日14時53分～)	—	
	5・6号機 —				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 11月1日14時00分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 10月28日11時55分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	・9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。