

訂正版

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月11日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月11日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 2,808 mm (12月10日16時から47 mm上昇)	O.P. + 2,966 mm (12月10日16時から9 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,548 mm (12月10日16時から1 mm上昇)	O.P. + 2,851 mm (12月10日16時から41 mm上昇)	O.P. + 3,003 mm (12月10日16時から9 mm上昇)	O.P. + 2,934 mm (12月10日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,751 mm (12月10日16時から5 mm上昇)	O.P. + 2,936 mm (12月10日16時から39 mm上昇)	O.P. + 3,096 mm (12月10日16時から10 mm上昇)	O.P. + 2,927 mm (12月10日16時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,263 mm (初期値からの増加量5,480 mm, 12月10日16時から変化なし) O.P. + 2,302 mm (初期値からの増加量3,028 mm, 12月10日16時から304 mm下降) O.P. + 4,354 mm (床面からの水位558 mm, 12月10日16時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	—	—	—	—
	5・6号機				
	—				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 11月6日10時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置 (サリー) : 12月4日12時51分～ 運転中 淡水化装置 (逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置 (蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。