

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月8日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月8日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,811 mm (5月7日7時から55 mm下降)	O.P.+ 2,927 mm (5月7日7時から16 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,682 mm (5月7日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,823 mm (5月7日7時から48 mm下降)	O.P.+ 2,978 mm (5月7日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,906 mm (5月7日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,152 mm (5月7日7時から43 mm下降)	O.P.+ 2,970 mm (5月7日7時から40 mm下降)	O.P.+ 3,090 mm (5月7日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,961 mm (5月7日7時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,243 mm (初期値からの増加量5,460 mm, 5月7日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,656 mm (初期値からの増加量2,382 mm, 5月7日7時から55 mm下降) O.P.+ 4,239 mm (床面からの水位443 mm, 5月7日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (5月1日10時10分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日10時34分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月24日8時32分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月1日13時52分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。