

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月25日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月25日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,861 mm (6月24日7時から90 mm上昇)	O.P.+ 2,814 mm (6月24日7時から30 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,590 mm (6月24日7時から22 mm上昇)	O.P.+ 2,881 mm (6月24日7時から78 mm上昇)	O.P.+ 2,847 mm (6月24日7時から46 mm下降)	O.P.+ 2,861 mm (6月24日7時から22 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,907 mm (6月24日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,968 mm (6月24日7時から76 mm上昇)	O.P.+ 2,957 mm (6月24日7時から53 mm下降)	O.P.+ 2,927 mm (6月24日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,893 mm (初期値からの増加量5,110 mm, 6月24日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,617 mm (初期値からの増加量2,343 mm, 6月24日7時から74 mm下降) O.P.+ 4,360 mm (床面からの水位564 mm, 6月24日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月19日12時55分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。