

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月5日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月5日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,662 mm (7月4日7時から47 mm下降)	O.P.+ 2,780 mm (7月4日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,780 mm (7月4日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,707 mm (7月4日7時から41 mm下降)	O.P.+ 2,880 mm (7月4日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,816 mm (7月4日7時から5 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,934 mm (7月4日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,853 mm (7月4日7時から36 mm下降)	O.P.+ 2,992 mm (7月4日7時から22 mm上昇)	O.P.+ 2,860 mm (7月4日7時から10 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,917 mm (初期値からの増加量5,134 mm, 7月4日7時から2 mm上昇) O.P.+ 2,190 mm (初期値からの増加量2,916 mm, 7月4日7時から41 mm下降) O.P.+ 4,379 mm (床面からの水位583 mm, 7月4日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (6月29日9時52分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月3日12時48分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。