

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月14日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月14日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,846 mm (8月13日7時から20 mm下降)	O.P.+ 2,542 mm (8月13日7時から22 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,651 mm (8月13日7時から15 mm上昇)	O.P.+ 2,869 mm (8月13日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,727 mm (8月13日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 2,673 mm (8月13日7時から18 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,224 mm (8月13日7時から3 mm上昇)	O.P.+ 2,985 mm (8月13日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,725 mm (8月13日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,733 mm (8月13日7時から4 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,167 mm (初期値からの増加量5,384 mm, 8月13日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,685 mm (初期値からの増加量2,411 mm, 8月13日7時から277 mm下降) O.P.+ 4,339 mm (床面からの水位543 mm, 8月13日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月7日10時22分～)			
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月12日11時35分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。