

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月7日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月7日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,945 mm (9月6日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,395 mm (9月6日7時から5 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,782 mm (9月6日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,932 mm (9月6日7時から18 mm下降)	O.P.+ 2,578 mm (9月6日7時から33 mm上昇)	O.P.+ 2,568 mm (9月6日7時から17 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,605 mm (9月6日7時から25 mm上昇)	O.P.+ 3,068 mm (9月6日7時から11 mm下降)	O.P.+ 2,566 mm (9月6日7時から28 mm上昇)	O.P.+ 2,661 mm (9月6日7時から17 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,556 mm (初期値からの増加量4,773 mm, 9月6日7時から8 mm上昇) O.P.+ 2,789 mm (初期値からの増加量3,515 mm, 9月6日7時から119 mm下降) O.P.+ 4,254 mm (床面からの水位458 mm, 9月6日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月3日10時47分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施 (8月19日16時18分～ 9月6日18時00分)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 9月4日9時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月4日11時50分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。