

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月21日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月21日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,912 mm (9月20日7時から6 mm下降)	O.P.+ 2,467 mm (9月20日7時から19 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,718 mm (9月20日7時から10 mm上昇)	O.P.+ 2,890 mm (9月20日7時から8 mm下降)	O.P.+ 2,668 mm (9月20日7時から17 mm上昇)	O.P.+ 2,618 mm (9月20日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,620 mm (9月20日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,024 mm (9月20日7時から9 mm下降)	O.P.+ 2,666 mm (9月20日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,667 mm (9月20日7時から10 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,595 mm (初期値からの増加量4,812 mm, 9月20日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,722 mm (初期値からの増加量2,448 mm, 9月20日7時から230 mm下降) O.P.+ 4,345 mm (床面からの水位549 mm, 9月20日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月3日10時47分~)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 9月4日9時46分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月18日12時40分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。