

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月4日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月4日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,937 mm (11月3日7時から2 mm下降)	O.P.+ 2,636 mm (11月3日7時から3 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,964 mm (11月3日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,915 mm (11月3日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,863 mm (11月3日7時から39 mm上昇)	O.P.+ 2,813 mm (11月3日7時から4 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,527 mm (11月3日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 2,996 mm (11月3日7時から21 mm下降)	O.P.+ 2,879 mm (11月3日7時から33 mm上昇)	O.P.+ 2,854 mm (11月3日7時から6 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,983 mm (初期値からの増加量5,200 mm, 11月3日7時から9 mm上昇) O.P.+ 1,354 mm (初期値からの増加量2,080 mm, 11月3日7時から280 mm下降) O.P.+ 4,294 mm (床面からの水位498 mm, 11月3日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (10月27日10時43分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (11月1日16時13分~ 11月3日9時37分)		
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月16日9時00分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 10月31日9時52分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。