

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月2日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月2日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 1,931 mm (1月1日7時から40 mm上昇)	O.P.+ 2,361 mm (1月1日7時から15 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,526 mm (1月1日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 2,599 mm (1月1日7時から13 mm下降)	O.P.+ 2,592 mm (1月1日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,540 mm (1月1日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,078 mm (1月1日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,693 mm (1月1日7時から22 mm下降)	O.P.+ 2,596 mm (1月1日7時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,587 mm (1月1日7時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,381 mm (初期値からの増加量4,598 mm, 1月1日7時から1 mm上昇) O.P.+ 2,292 mm (初期値からの増加量3,018 mm, 1月1日7時から25 mm下降) O.P.+ 4,356 mm (床面からの水位560 mm, 1月1日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月22日9時58分~)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月26日9時14分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月26日13時43分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。