


区分：Ⅲ

号機	3号機	
件名	送電ケーブル用ダクト内（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>8月28日午後4時20分頃、発電所構内の3号機送電ケーブル用ダクト内（非管理区域）において、漏水箇所の止水作業を行っていた協力企業の作業員がコンクリートに穴を開けていた際、穴開け用ドリルに左手のゴム手袋が巻き込まれ、左手薬指を切断したため、業務車で病院に搬送した。</p>  <p>被災状況図</p> <p>単位：mm ○：負傷箇所</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左環指（薬指）の第一関節の切断を確認。 数日程度の入院。</p>	