

柏崎刈羽原子力発電所  
各号機の設備健全性  
点検・評価状況について

平成21年10月6日




東京電力

---

# プラント全体の健全性確認の流れ

- 新潟県中越沖地震に伴う健全性評価



# 各号機の健全性確認進捗状況

H21.10.5現在

			【設備点検】点検完了機器数 / 点検対象機器数 [点検対象機器数は概数] 【系統機能試験】系統機能試験完了数 / 系統機能試験数 (進捗率%)						
			1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
蒸 気 発 生	機器 レベル (設備 点検)	目視 点検	1,990/2,000 (99%)	270/1,590 (17%)	1,370/1,540 (89%)	690/1,680 (41%)	1,940/1,950 (99%)	1,538/1,538 (完了)	1,362/1,362 (完了)
		作動 機能 確認	1,340/1,470 (91%)	120/1,170 (10%)	980/1,100 (89%)	290/1,300 (22%)	1,420/1,490 (95%)	1,144/1,144 (完了)	1,001/1,001 (完了)
		漏えい 試験	670/1,020 (66%)	110/730 (15%)	260/700 (37%)	60/650 (9%)	590/820 (72%)	719/719 (完了)	616/616 (完了)
前	系統レベル (系統機能試験)		-	-	-	-	-	26/26 (完了)	23/23 (完了)
蒸 気 発 生 後	設備点検		-	-	-	-	-	105/105 (完了)	106/106 (完了)
	系統機能試験		-	-	-	-	-	4/4 (完了)	4/4 (完了)
プラントの状況			停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	調整運転中	燃料交換のため停止中