

東京電力株式会社 千葉リサイクルセンター  
産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表  
(平成23年 7月)

○処分した廃棄物の種類および数量

|        |                  |
|--------|------------------|
| 廃棄物の種類 | 廃PCB等(柱上トランス油)   |
| 処理量    | 0 m <sup>3</sup> |

○連続測定記録の状況

| 項目       | 測定値         | 備考      |
|----------|-------------|---------|
| 分解槽温度 °C | トレンド記録として保管 | 産廃処理停止中 |

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

| 項目          | 測定値 | 測定年月日 | 測定位置     | 測定結果が得られた年月日 | 備考      |
|-------------|-----|-------|----------|--------------|---------|
| PCB濃度 mg/kg | —   | —     | リサイクル油貯槽 | —            | 産廃処理停止中 |

○排水等測定結果

| 項目 | 測定値             | 測定年月日 | 測定位置 | 測定結果が得られた年月日 | 備考 |         |
|----|-----------------|-------|------|--------------|----|---------|
| 排水 | PCB濃度 mg/l      | —     | —    | 放流水槽         | —  | 産廃処理停止中 |
|    | ノルマルヘキサン抽出 mg/l | —     | —    | 放流水槽         | —  | 産廃処理停止中 |
|    | 水素イオン濃度 ppm     | —     | —    | 放流水槽         | —  | 産廃処理停止中 |