


< 不具合の内容 >



故障が発生したスマートメーターの外観
(外観上の異常は見られない)



直径:約7mm 正面側



裏面側

内部基板及び発熱箇所



以上