



2016年3月8日の制御棒動作事象時の弁の開閉状態

柏崎刈羽原子力発電所 5号機 制御棒駆動水圧系 概略図