

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第3報)

2018年11月1日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

荒浜側立坑(ケーブル洞道立坑入口から **南側** に約7.0m地点)

第二報からの修正箇所

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) 6時28分頃

○状況 発火 発煙 確認中

○燃えたもの ケーブルの溶融

○119番通報時間 6時31分頃 確認中

○消防署による判断有無 8時45分 鎮火 火災でない 確認中

9時00分 火災判断

○当該プラントの運転状況 運転中(変化なし) 停止中(変化なし)

火災の影響により停止 対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り()名 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

*第3報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

公設消防による現場確認の結果、8時45分に「鎮火」確認、9時00分に「火災」判断されました。なお、現場では炎は確認されておらず、消火活動は行っておりません。
今後、本事象の原因調査を行います。

なお、第二報にてお知らせした、発生場所に訂正がございます。併せて添付の発生場所伝達図も訂正します。

(正) 荒浜側立坑(ケーブル洞道立坑入口から「南側」に約7.0m地点)

(誤) 荒浜側立坑(ケーブル洞道立坑入口から「北側」に約7.0m地点)

以上

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所


T E L (0257)45-3131

火災発生場所伝達図

発生場所

(立坑入口から南側に約70m地点)

立坑入口



柏崎刈羽原子力発電所 屋外